

Stärken und Schwächen der getesteten 250-PS-Schlepper im Überblick

	Stärken	Schwächen
Claas Axion 830 CMATIC	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlerreinigung - Kupplung Hydraulikschläuche - leise Kabine - Werkzeugkasten - Kühlfach 	<ul style="list-style-type: none"> - Dieserverbrauch Zapfwelle - Motoröl nachfüllen - Vorbaumaß - Halterung Oberlenker Heck/Front - Sicht auf Fangkupplungen vorne
Deutz-Fahr 7250 TTV	<ul style="list-style-type: none"> - Dieserverbrauch Zapfwelle - Kühlerreinigung - Nutzlast - Leistung Heizung u. Klimaanlage - Kabeldurchführung 	<ul style="list-style-type: none"> - Dieserverbrauch Transportfahrten - Hydraulikölkontrolle - hydr. Ölmenge für Arbeitsgeräte - Lautstärke Kabine - Kabinenfilterwechsel
Fendt 826 S4 Vario	<ul style="list-style-type: none"> - Dieserverbrauch Zapfwelle - Halterung Oberlenker Fronthydr. - Ölwechselinterwalle (Hydr./Getr.) - Kabinenfilterwechsel - Scheibenwischer (Front) 	<ul style="list-style-type: none"> - Motoröl nachfüllen - Kühlerreinigung - Halterung Oberlenker Heckhydr. - Leistung Heizung - keine Speicherung nutzerspezifischer Einstellungen im Terminal
John Deere 6215R AutoPowr	<ul style="list-style-type: none"> - Dieserverbrauch Transportfahrten - Fahrhebel CommandPRO - Weg zum Sitz (Geräumigkeit) - Leistung Klimaanlage - Terminal 	<ul style="list-style-type: none"> - Motoröl nachfüllen - Halterung Oberlenker Fronthydr. - Leistung Heizung - Werkzeugkasten - Zugänglichkeit Zapfwelle hinten
MB Unimog U427	<ul style="list-style-type: none"> - Dieserverbrauch Solo- und Transportfahrt - Kühlerreinigung - Nutzlast - Ölwechselinterwalle - Vorbaumaß 	<ul style="list-style-type: none"> - Dieserverbrauch Zapfwelle - Hubkraft Heck - Wendekreis - Kabeldurchführung - Sicht auf Heck- und Frontfangkupplungen
New Holland T7.270 AutoCommand	<ul style="list-style-type: none"> - Dieserverbrauch Zapfwelle - Tanken - Diesel und AdBlue - Nutzlast - Wendekreis - Beifahrersitz 	<ul style="list-style-type: none"> - Hydraulikölkontrolle u. einfüllen - Höhe Luftdruckanschlüsse - Ablagefächer - Übersichtlichkeit Terminal - Sicht auf Fangkupplungen vorne